

ZAGROŻONE: BĘSIA
ENDANGERED: BĘSIA



Barokowy pałac, elewacja frontowa.

Rok 1957. Fot. Lucjan Czubiel. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the front facade.

1957. Photo by Lucjan Czubiel. Collections of the WUOZ.



Barokowy pałac, elewacja ogrodowa.

Rok 1957. Fot. Lucjan Czubiel. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the garden facade.

1957. Photo by Lucjan Czubiel. Collections of the WUOZ.



Barokowy pałac, elewacja frontowa. Stan w 1981 roku po gruntownym remoncie. Wó wczas obiekt nagrodzony w konkursie „Zabytek Zadbany”.

Fot. Tadeusz Kufel. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the front facade. The condition in 1981 after extensive renovation. At the time, the building received an award in the 'Well-kept Monument' competition.

Photo by Tadeusz Kufel. Collections of the WUOZ.



Barokowy pałac, elewacja ogrodowa. Stan w 1981 roku po gruntownym remoncie.

Fot. Tadeusz Kufel. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the garden facade. The condition in 1981 after extensive renovation.

Photo by Tadeusz Kufel. Collections of the WUOZ.





↑
Barokowy pałac na skraju ruiny.
 Rok 2024.
 Fot. Iwona Liżewska
 The Baroque palace on the brink of ruin.
 2024. Photo by Iwona Liżewska.

↗
Barokowy pałac na skraju ruiny.
 Rok 2024.
 Fot. Iwona Liżewska
 The Baroque palace on the brink of ruin.
 2024. Photo by Iwona Liżewska.

→→
Nieużytkowany i zdewastowany barokowy pałac, z widocznymi oznakami zabezpieczenia.
 Rok 2025.
 Fot. Robert Tyska.
 An unused and devastated Baroque palace, with visible signs of protection measures.
 2025. Photo by Robert Tyska.



ZAGROŻONE: DROGOSZE

ENDANGERED: DROGOSZE



←

Barokowy pałac, elewacja frontowa.

Rok 1954. Fot. Cecylia Vetulani. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the front facade.

1954. Photo by Cecylia Vetulani.

Collections of the WUOZ.

✓

Pałac, elewacja frontowa z podjazdem. Obiekt od wielu lat nieużytkowany, jego stan coraz bardziej się pogarsza.

Rok 2025.

Fot. Robert Tyska.

The palace, the front facade with a driveway.

The building has been unused for many years, its condition is increasingly deteriorating.

2025. Photo by

Robert Tyska.



↗

Pałac, elewacja parkowa.

Rok 2025. Fot. Robert Tyska.

The palace, the park facade.

2025. Photo by Robert Tyska.

→

Barokowy pałac, elewacja parkowa.

Rok 1954. Fot. Cecylia Vetulani. Zbiory WUOZ.

The Baroque palace, the park facade.

1954. Photo by Cecylia Vetulani. Collections of the WUOZ.





←←

Stajnia.

Rok 1986. Fot. Marek
Marcinkowski.
Zbiory WUOZ.

A stable.

1986. Photo by Marek
Marcinkowski.
Collections of the WUOZ.

↑

**Neogotycka
ujeżdżalnia, ruina.**

Rok 2025.
Fot. Robert Tyska.

A Neo-Gothic riding
school, a ruin.

2025. Photo by
Robert Tyska.